FAT-N



EATS16 EATS16N

Инструкции по установке и руководство пользователя

Copyright © 2015 **EATON** Все права защищены.

Обслуживание и поддержка:

обращайтесь к своему местному представителю по обслуживанию

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. В этом руководстве содержатся важные инструкции, которым необходимо следовать при установке и техобслуживании ATS.

Модели EATON ATS, которые описаны в данном руководстве, предназначены для применения при температуре от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) в условиях отсутствия электропроводных загрязнителей.

Стандарты на сертификацию

- Безопасность: IEC 62310-1
- EMC: IEC 62310-2
- Характеристики: IEC 62310-3
- Маркировка СЕ
- Соответствие дополнительным стандартам:
- IFC 60950-1
- CISPR 22, класс В

Важные примечания по технике безопасности

- Обслуживание данного оборудования может выполнять только квалифицированный персонал.
- При работе с устройством необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
- Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
- Используйте инструменты с изолированными ручками.
- Изучите содержимое упаковки. В случае обнаружения повреждений следует немедленно сообщить об этом перевозчику.
- Не выполняйте разборку устройства.
- Не эксплуатируйте устройство рядом с водой или в районах с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания жидкостей и посторонних тел внутрь устройства.
- Не используйте устройство рядом с источниками газа или огня.
- Следует проверить правильность выбора автоматического выключателя или предохранителя в ответвлении питающей цепи.
- Перед установкой проверьте соответствие сетевого напряжения требованиям к напряжению в линии.
- Устройство запитывается от нескольких источников питания; отключите их все перед обслуживанием.

Предупреждения при работе с электрическими компонентами

- Проверить состояние шнуров питания, вилок и разъемов.
- Оборудование RAL: «Оборудование предназначено для установки в помещения с ограниченным доступом (Restricted Access Location)».

Предупреждение

- Предназначено для подключения к нагрузке в виде компьютера.
- Запрещено подключать к индуктивной нагрузке или нагрузке с пик-фактором более 3:1.

Страница 2 EATS16 RU

Содержание

1.	Вве	дение	4
2.	Обц	цая информация	4
	2.1.	Вес и размеры	
	2.2.	Схема задней панели — EATS16 — EATS16N	4
	2.3.	Панель управления	4
	2.4.	Описание ЖК-дисплея	5
	2.4.1.	Поток мощности	5
	2.4.2.	Измерения	6
	2.5.	Настройки ATS	6
	2.6.	Предупреждения	8
3.	Уста	ановка ATS	9
	3.1.	Проверка комплекта принадлежностей — EATS16 — EATS16N	
	3.2.	Хранение	
	3.3.	Установка в стойку (штатная установка)	
	3.4.	Установка в стойку (установка на 2 стойках)	
	3.5.	Установка на стену	
	3.6.	Инструкции	
4.	Под	ключение кабелей питания	12
	4.1.	Схема установки	
	4.2.	Входные/выходные подключения EATS16 — EATS16N	
5.	Обл	иен данными	13
•	5.1.	Порты связи: EATS16N	
	5.1.	Программный пакет Eaton для интеллектуальной организации питания	
	J.Z.	ттрограмминый пакет сасот для интеллектуальной организации питания	14
6.	Обо	луживание	15
	6.1.	Устранение неисправностей	15
7	Toy	нические характеристики	16
1.	ICY	пические ларактеристики	10

1. Введение


Автомат включения резерва (Automatic Transfer Switch, ATS), разработанный EATON, представляет собой переключатель высокой степени готовности, обеспечивающий коммутацию резервного питания для чувствительного оборудования. Устройство имеет два независимых источника питания и автоматически выполняет быстрое переключение с одного источника на другой, когда имеет место сбой источника питания, питающего подключенную нагрузку. Конструкция устройства ATS отличается эффективностью и надежностью.

Пользователи могут получить информацию о потоке мощности, состоянии и параметрах EATON ATS с помощью интерфейса на ЖК-дисплее. Кроме того, EATS16N имеет пользовательский сетевой интерфейс, который позволяет считывать и записывать параметры. Реализацию сетевого интерфейса можно организовать по протоколу Ethernet с использованием разъема RJ45.

2. Внешний вид


2.1. Вес и размеры

Исполнение для установки в стойку



Описание	Вес (кг/фунты)	Размеры В × Ш × Г (мм / дюймы)
	(1)	, , ,
EATS16	3,32 / 7,31	43 × 438 × 250 / 1,7 × 17,24 × 9,84
EATS16N	3,54 / 7,8	43 × 438 × 250 / 1,7 × 17,24 × 9,84

2.2. Схема задней панели — EATS16 — EATS16N



- 1) Вход источника 1: вход IEC C20
- Вход источника 2: вход IEC C20
- З Выход: 8 × С13 10 А
- Выход: 1 × С19 16 А


2.3 Панель управления

ATS имеет три кнопки на панели управления и ЖК-дисплей. На нем отображается важная информация о самом устройстве ATS, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках.




- (1) ЖК-дисплей
- Навигация: кнопка прокрутки вниз
- (3) Навигация: кнопка ввода
- Навигация: кнопка отмены
- Проверка переключения: одновременно нажмите и удерживайте кнопку прокрутки и кнопку ввода в течение 5 секунд

2.4. Описание ЖК-дисплея



- 1 Поток мощности
- 3 Настройки ATS
- (2) Измерения/информация
- (4) События

2.4.1. Поток мощности



2.4.2. Измерения


Ток на выходе (отображаемая по умолчанию информация)	
Напряжение на выходе	**
Напряжение на входе: S1 (по умолчанию отображается только в том случае, если напряжение S1 выходит за рамки допустимого диапазона)	
Частота питания на входе: S1 (по умолчанию отображается только в том случае, если частота S1 выходит за рамки допустимого диапазона)	S1 Hz
Напряжение на входе: S2 (по умолчанию отображается только в том случае, если напряжение S2 выходит за рамки допустимого диапазона)	S2
Частота питания на входе: S2 (по умолчанию отображается только в том случае, если частота S2 выходит за рамки допустимого диапазона)	S2 Hz
Сдвиг фаз S1 и S2 (доступно только в том случае, если S1 и S2 не синхронизированы)	S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3

2.5. Настройки ATS

ОUТРИТ (Выход): Настройка пороговых значений напряжения -	200 В — 208 В — 220 В — 230 В (по умолчанию) — 240 В
ALARM (Сигнализация) : беззвучная сигнализация -	ON (ВКЛ.): обычный звуковой сигнал в режиме предупреждений или неисправности, по умолчанию OFF (ВЫКЛ.): без звука.
SENSITIVITY (Чувствительность) (в основном для LIA UPS): настроить режим чувствительности для обнаружения питания на входе.	Std (Станд.): нормальная чувствительность, по умолчанию Lo (Низк.): низкая чувствительность для совместимости с искаженным сигналом.
P SOURCE (Источник приоритета) : настройка приоритетного источника	Sc.1 (Ист. 1): по умолчанию приоритет имеет источник 1 Sc.2 (Ист. 2): приоритет на источник 2
TRANSFER (Переключение):	Std (Станд.): по умолчанию без дополнительного перерыва, даже если S1 и S2 не синхронизированы Gap (Зазор): дополнительный перерыв в ходе переключения, если S1 и S2 не синхронизированы

Страница 6 EATS16_RU

Нажмите ввод для доступа к меню настроек



2.6. Предупреждение

Информация по неисправностям приведена в разделе 6.1, посвященном поиску и устранению неисправностей.

Событие	Пример индикации	Основная причина
Перегрузка	15.2	Нагрузка превышает номинальное значение Отключите от ATS некоторое оборудование. ATS продолжит работу, но может отключиться, если нагрузка возрастет. Предупреждение будет сброшено, когда условие перестанет быть активным.
Несинхронизированные источники	S1 S2	Перемена мест N и L одного источника
	S1 [®]	Питание S1 и S2 организовано по разным фазам (L1/L2/L3)
	S1 S2	Отличаются частоты S1 и S2
Потеря питания источника 1 или источника 2	S1 S1	Один из источников пропущен. ATS подает питание на нагрузку от имеющегося источника.
	52 V	
Напряжение источника 1 или источника 2 находится вне допустимого диапазона		Один из источников напряжения находится вне допустимого диапазона. Дисплей показывает результаты измерения напряжения неисправного источника.
	S2	
Частота источника 1 или источника 2 находится вне допустимого диапазона	S1 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1	Один из источников частоты находится вне допустимого диапазона. Дисплей показывает результаты измерения частоты неисправного источника.
	S1	
Качество источника 1 или источника 2	S1 S	Источники находятся вне допустимых диапазонов, поэтому генерируется слишком много переключений в течение короткого промежутка времени. Предупреждение будет сброшено, когда условие перестанет быть активным.


Страница 8 EATS16_RU

3. Установка ATS


3.1. Проверка комплекта принадлежностей — EATS16 — EATS16N

• Следует убедиться, что в комплект ATS включены следующие дополнительные компоненты:

EATS16







3. Установка ATS

3.2. Хранение

Устройство ATS необходимо хранить в оригинальной упаковке в сухом месте.
 При хранении температура должна составлять от –13 до 131 °F (от –25 до +55 °C).

3.3. Установка в стойку (штатная установка)



Выполните шаги 1-3 процедуры установки модуля на рельсы.

Принадлежности для установки на стойку

- 1 проушина (левая)
- 1 проушина (правая)
- 4 винта M4 × 6 с плоской головкой для проушины
- 4 закладных гайки M6 × 10 с зажимом для стойки
- 4 винта M6 × 12 с плоской головкой для стойки
- 4 конические шайбы М6 для стойки

3.4. Установка в стойку (установка на 2 стойках)



Выполните шаги 1–3 процедуры установки модуля на рельсы.

Принадлежности для установки на стойку

- 1 проушина (левая)
- 1 проушина (правая)
- 4 винта M4 × 6 с плоской головкой для проушины
- 4 закладных гайки M6 × 10 с зажимом для стойки
- 4 винта M6 × 12 с плоской головкой для стойки
- 4 конические шайбы М6 для стойки

Страница 10 EATS16_RU

3. Установка ATS

3.5. Установка на стену

Выполните пункты 1–2 для установки устройства на стену.




3.6. Инструкции

- 1. Увеличенная температура воздуха. При установке в закрытой или многоместной стойке температура окружающего воздуха вокруг стойки может быть больше, чем температура воздуха в помещении. Поэтому следует обратить внимание на то, что оборудование было установлено таким образом, чтобы выполнялись установленные производителем требования по предельной температуре окружающего воздуха (Tmax).
- **2.** Ограниченный поток воздуха. Установка оборудования в стойку должна выполняться таким образом, чтобы не снижалось количество охлаждающего воздуха, необходимого для надежной работы оборудования.
- **3.** Механические нагрузки. Установка оборудования в стойку должна выполняться таким образом, чтобы не достигались опасные условия, вызываемые неравномерной механической нагрузкой.
- **4.** Перегрузка цепи. Следует обратить внимание на подключение оборудования к цепи питания и воздействию, которое окажет перегрузка цепей на защиту от перегрузки по току и подводящую проводку. При рассмотрении этого вопроса необходимо изучить данные на паспортных табличках.
- 5. Надежное заземление. Необходимо обеспечить надежное заземление установленного в стойку оборудования. Особое внимание следует обратить на подключения питания, не являющиеся прямыми подключениями к ответвлению (например, использование удлинителей).

4. Подключение кабелей питания

4.1. Схема установки



4.2. Подключение входа/выхода EATS16 — EATS16N



- 1. Подключите подводящие кабели питания к выходу блока UPS и к входам ATS (S1 имеет приоритет по умолчанию).
- 2. Подключите выход ATS к оборудованию.


Страница 12 EATS16_RU

5. Обмен данными

5.1. Порты связи: EATS16N

• Порт обмена данных RS232






- 1. Подключите кабель RS232 ② к последовательному порту компьютера.
- 2. Подключите другой конец кабеля связи (2) к порту RS232 (1) на ATS.

Устройство **ATS** теперь может обмениваться данными с программным обеспечением EATON для управления электропитанием.

• Характеристики портов обмена данных оптронов

При активации сигнала контакт замыкается между общим проводом (контакт 4) и контактом соответствующего сигнала для нормально разомкнутого контакта, и наоборот — для нормально замкнутого контакта.



Характеристики контактов (оптрон)

• Напряжение: 48 В пост. тока макс.

Ток: 25 мА макс.Мощность: 1,2 Вт


Нумерация контактов	Описание	Тип контакта	Разомкнутое состояние	Замкнутое состояние
Контакт 1	Сводный аварийный сигнал	н. р.	Нормальное	Произошла аварийная ситуация
Контакт 2	RX	-	-	-
Контакт 3	TX	-	-	-
Контакт 4	Общий	-	-	-
Контакт 5	Заземление	-	-	-
Контакт 6	Источник 1 исправен	Н. 3.	Источник 1 не работает	Источник 1 исправен
Контакт 7	Источник 2 исправен	H. 3.	Источник 2 не работает	Источник 2 исправен
Контакт 8	Нагрузка на источнике 1	Н. 3.	Источник 1 не принял нагрузку	Источник 1 принял нагрузку
Контакт 9	Нагрузка на источнике 2	Н. 3.	Источник 2 не принял нагрузку	Источник 2 принял нагрузку

н. р.: нормально разомкнутый н. з.: нормально замкнутый

5. Обмен данными

• Карты передачи данных: EATS16N

Карты передачи данных позволяют ATS обмениваться данными с различными сетевыми средами и различными типами устройств. Карта **Network-MS** поддерживает SNMP и HTTP, а также средства мониторинга через интерфейс веб-браузера и способна подключаться к сети Ethernet. Кроме того, имеется возможность подключить датчик контроля условий окружающей среды, который позволяет получать данные о влажности, температуре, задымлении, а также информацию в отношении безопасности.



Network-MS card

5.2. Программный пакет Eaton для интеллектуальной организации питания

Программный пакет Eaton является современным графическим представлением данных по питанию и статусу ATS, а также по потокам мощности.

Он также обеспечивает всестороннюю регистрацию критических событий, связанных с питанием, и доведет до вас важную информацию по ATS или питанию.

Страница 14 EATS16_RU

6. Обслуживание

6.1. Устранение неисправностей

Статус работы	Возможная причина	Действие
Перегрузка S1 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S5 S5 S5 S5 S6 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7	Требования по питанию превосходят возможности ATS (более 105 % от номинального).	Отключите некоторое оборудование от ATS. ATS продолжит работать, но может отключиться, если нагрузка будет повышаться. Предупреждение будет сброшено, когда условие перестанет быть активным.
Короткое замыкание	Произошло короткое замыкание.	Проверьте подключение устройства или целостность цепи. Если ошибка сохраняется, отметьте аварийное сообщение и заводской номер ATS, а затем свяжитесь с вашим представителем по обслуживанию.
Неисправность внутреннего реле	Неисправность внутреннего реле; убедитесь, что нагрузка не получает питания.	Отметьте аварийное сообщение и заводской номер ATS, а затем свяжитесь с вашим представителем по обслуживанию.
Неисправность питания источника 1 или источника 2	Неисправность внутреннего источника питания одного из источников; другой источник подает питание на нагрузку.	Отметьте аварийное сообщение и заводской номер ATS, а затем свяжитесь с вашим представителем по обслуживанию.
Неисправность EEPROM	Неисправность EEPROM; убедитесь, что на нагрузку по-прежнему подается питание.	Отметьте аварийное сообщение и заводской номер ATS, а затем свяжитесь с вашим представителем по обслуживанию.

7. Технические характеристики

Таблица 1. Список моделей

Модель	Рабочее напряжение	Номинальный ток	Рабочая частота
EATS16	200/208/220/ 230 /240 В пер.	40.4	50/00 F:
EATS16N	тока 1ф	16 A	50/60 Гц

Таблица 2. Вес и размеры

Модель	Размеры, В × Ш × Г (мм/дюймы)	Вес (кг/фунты)
EATS16	43 × 438 × 250 /1,7 × 17,24 × 9,84	3,32 / 7,31
EATS16N	43 × 438 × 250 / 1,7 × 17,24 × 9,84	3,54 / 7,8

Таблица 3. Электрические входные соединения

Модель	Входное соединение
EATS16 — EATS16N	Вход IEC C20 (2 входных кабеля C19-C20 в комплекте)

Таблица 4. Электрические выходные соединения

Модель	Выходное соединение
EATS16 — EATS16N	1 × C19 8 × C13

Таблица 5. Стандарты безопасности и параметры окружающей среды

Рабочая температура	от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура при хранении	от –25 до 55 °C / от –13 до 131 °F
Относительная влажность	Хранение: 0-90 %
	Эксплуатация: 20–85 %
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м (6252 фута)
Уровень шума звуковой частоты	25 дБА макс. (без звукового сигнала)

Страница 16 EATS16_RU